



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA CAOBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0040-43	FECHA:	16/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 4: PINTURA A PUERTAS SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE)



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE VENTANA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario Choc Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

