

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRÉS              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO NUEVA ESPERANZA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-04-0042-43               | FECHA:                         | 10/9/2025               |



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquedala alizinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal





Foto 3: Sustrucción de Puerta



Foto 4: Instalación de puertas en servicio sanitario



Foto 5: sustitución de Ventanas de Metal



Foto 6: Sustitucion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presupuesto.

Vilma Gleiva Melendez

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRÉS              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO NUEVA ESPERANZA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-04-0042-43               | FECHA:                         | 10/9/2025               |



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Instalación de inodoro





Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Sustitución de Plafoneras



Foto 11: Sustitución de Tomacorrientes




Foto12: Reparación de Cableado Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Yleiva Melendrez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



