

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0042-43	FECHA:	10/9/2025



Foto 13: Sustitución de ducto Eléctrico + accesorios



Foto 14: Sustitución de deposito de agua (accesorios e instalación)

Foto

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de familia.

Vilma Yleiva Melendrez

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0042-43	FECHA:	22/11/2025



Foto 13: Sustitución de ducto Eléctrico + accesorios



Foto 14: Sustitución de deposito de agua (accesorios e instalación)





Foto 15. Fabricación e instalación de balcon de metal.



Foto. 16: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea, 1 plancha de metal de hornillas y 1 plancha de metal lisa



Foto 16. Reparacion en muros y cernidos de paredes (levantado de pared)

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Gleiva Melendro

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



