

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0042-43	FECHA:	24/11/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquedala alizinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal






Foto 3: Sustitución de Puerta



Foto 4: Instalación de puertas en servicio sanitario



Foto 5: sustitución de Ventanas de Metal




Foto 6: Sustitucion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Vilma Gleiva Melendez

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.
Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0042-43	FECHA:	24/11/2025



Foto 13: Sustitución de ducto Eléctrico + accesorios



Foto 14: Sustitución de deposito de agua (accesorios e instalación)





Foto 15. Fabricación e instalación de balcon de metal.



Foto. 16: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea, 1 plancha de metal de hornillas y 1 plancha de metal lisa



Foto 16. Reparacion en muros y cernidos de paredes (levantado de pared)

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Vilma Yleiva Melendez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0042-43	FECHA:	24/11/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Instalación de inodoro





Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Sustitución de Plafoneras



Foto 11: Sustitución de Tomacorrientes




Foto 12: Reparación de Cableado Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

Vilma Zileira Melendez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

