

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0049-45	FECHA:	16/1/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 4: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE INODORO (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

Estela Jimenez

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0049-45	FECHA:	16/1/2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LLAVE EN MIGITORIOS



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE GRIFOS



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE BARANDAS DE METAL



Foto 11: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL




Foto 12: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Estela Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0049-45	FECHA:	16/1/2025



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLE



Foto 16: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 17: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se sellan con número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la U.E.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo

