

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOS PESCADITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PESCADITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0052-43	FECHA:	30/5/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquedala alizinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Instalación de marcos mill finish



Foto 5: Sustrucción de piso torta de concreto



Foto 6: Reparación de piso e instalación de piso Cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nelson



Firma y sello del Presidente de la OFP



Firma y sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOS PESCADITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PESCADITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0052-43	FECHA:	30/5/2025



Foto 1: Instalación de tubo HG y malla galvanizada mas porton



Foto 2: Instalación de planchas de concreto de patio



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nelson Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público

