

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andres
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROF EFRAIN ESTEBAN ROMERO BAÑOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacpuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0069-43	FECHA:	5/24/2025



Foto1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Mantenimiento a porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Zulma Elizabeth Garcia Smeke</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--