

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andres
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROF EFRAIN ESTEBAN ROMERO BAÑOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacpuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0069-43	FECHA:	8/24/2025



Foto1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Mantenimiento a porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Zulma Elizabeth Garcia Sanchez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Sello]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--