

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARMELITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0070-43	FECHA:	6/16/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de puertas



Foto 4: Sustrucción de puertas



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal



Foto 6: Sustrucción de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kelly España
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

