

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0071-43	FECHA:	28/10/2025



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Instalación de inodoros (incluye contrallave y accesorios)



Foto 17: Reparación de sistema eléctrico




Foto 19: Fabricación e instalación de balcones de metal




Foto 20: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea, 1 Plancha de hornillas y 1 plancha de metal lisa



Foto 21: Reparación en muros y cernido de paredes, (levantado de block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAN ANDRÉS, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA IXHUACUT
SAN ANDRÉS, PETÉN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0071-43	FECHA:	28/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de puertas en servicios sanitarios





Foto 5: Sustitución de ventana de metal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA IXHUACUT
SAN ANDRÉS, PETÉN


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA IXHUACUT
SAN ANDRÉS, PETÉN