

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0071-43	FECHA:	25/11/2025



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Instalacion de inodoros (incluye contrallave y accesorios)




Foto 17: Reparación de sistema electrico



Foto 19: Fabricación e instalación de balcones de metal



Foto 20: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea, 1 Plancha de hornillas y 1 plancha dde metal lisa)




Foto 21: Reparacion en muros y cernido de paredes, (levantado de block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la APF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0071-43	FECHA:	25/11/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de puertas en servicios sanitarios




Foto 5: Sustitución de ventana de metal




Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

