

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REY BALANTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0075-43	FECHA:	25/5/2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 3. REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN




FOTO 4. REPARACION DE CABLEADO ELÉCTRICO




FOTO 5. SUSTITUCION DE PLAFONERA



FOTO 6. SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Julia García
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REY BALANTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0075-43	FECHA:	25/5/2025



FOTO 7. SUSTITUCION DE BALCON DE METAL



FOTO 8 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Julia Garcia Ramas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

