

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO CAPESSINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0076-43	FECHA:	25/05/2025



FOTO 1. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (lijado, cambio de tubo, sellado, sujecion, aplicación de pintura)



FOTO 2. SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



FOTO 3. SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 4. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 5. MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL



FOTO 6. SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esuin Obdolio Recinos Remírez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO CAMPESINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0076-43	FECHA:	25/05/2025




FOTO 7. SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL



FOTO 7. SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS



FOTO 9. SUSTITUCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 1,700 LITROS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esvin Obdulio Recinos Bonilla

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

