

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO ALDEA SACPUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0087-45	FECHA:	9/09/2025



FOTO 1 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 3. SUSTITUCION DE CHAPA



FOTO 4. SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



FOTO 5. SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



FOTO No. 6 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reinaldo Antonio Mayorga

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CETRO, ALDEA SACPUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0087-45	FECHA:	9/09/2025



FOTO 7. PINTURA EN MURO EXTERIOR EINTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---