

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PACIFICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0091-42	FECHA:	10/9/2025



Foto 1: cubierta de lamina



Foto 2: Estructura de techo: la estructura de esta aula se desprendio de las tijeras y necesitan cambiarlas aparte que las laminas tienen muchas goteras y hay que cambiarlas




Foto 3: Puertas de Metal: Las puertas se dañaron de las soldaduras y ya no son seguras tambien hay que hacerles cambios de chapas



Foto 4: Ventanas: son dos tres ventanas de 1 x 3 que va ha realizar el cambio por balcones.



Foto 5: Piso y Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 6: Muro perimetral y se va a sustituir el porton.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hernandez J. G. Garcia A.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

