

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacífico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0091-42	FECHA:	28 de octubre de 2025



Foto 1: En esta imagen se observa el avance del área perimetral que se trabajo en la escuela.



Foto 2: Se observa el avance de la estructura de metal.



Foto 3: Se observa como el padre de familia y el encargado de la obra estan realizando el cambio de la lámina.



Foto 4: En esta imagen se observa como se esta realizando el porton principal de la escuela.



Foto 5: En esta imagen se observan las hiladas de block que se colocaron en el area perimetral.



Foto 6: Esta imagen muestra como se esta realizando el cambio de la torta de concreto al piso de cemento liso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermene Jildo Guevara

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

