

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacífico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0091-42	FECHA:	28 de noviembre de 2025



Foto 1: En esta imagen se observa la finalización del cambio de la estructura de metal.



Foto 2: En esta imagen se observa la finalización de la sustitución de la lamina.




Foto 3: En esta imagen se observa la sustitución del cambio de torta de cemento por el piso de cemento liso.



Foto 4: En esta imagen se observa la finalización de la sustitución de los balcones de metal y la puerta de metal.





Foto 5: En esta imagen se observan la susitución del porton de metal.



Foto 6: Esta imagen muestra la finalización del area perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 	Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---

