



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0105-45	FECHA:	2/10/2025




foto 1. mantenimiento a estructura (lijada, cepillada y aplicación de pintura)



foto 2. sustitucion de porton de metal



foto 3. mantenimiento a portones de metal




FOTO 4 SUSTITUCIÓN DE PISO DE CERAMICA



foto 5, pintura en muros exteriores e interiores



foto 6. reparacion de tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria concepcion Méndez Nicolás

Firma y sello del Presidente de la OPE



Dirigido

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0105-45	FECHA:	2/10/2025




foto 7. sustitucion de deposito de agua de 1,700 litros




foto 8. sustitucion de focos ahorradores




foto 9. sustitucion de plafonera



foto 10. sustitucion de interruptores dobles



foto 11. sustitucion de tomacorrientes dobles



foto 12. sustitucion de flipones 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0105-45	FECHA:	2/10/2025








foto 13. reparacion del cableado electrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria concepcion Méndez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

