



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO VILLA NUEVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0111-43	FECHA:	16/01/2025



Foto 7: Sustrucción de chapa



Foto 8: Sustrucción de accesorios en baños



Foto 9: Reparación de planchas de concreto de patio

Foto 10:

Foto 11:

Foto 11:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLA NUEVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0111-43	FECHA:	16/01/2025



Foto 1: Reparación de Sistema Eléctrico




Foto 2: Reparación de repello en muros y cernido de paredes



Foto 3: Fabricación e Instalación de Balcones



Foto 4: Pintura en muros interior y exterior



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido




Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---