

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andres
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Habanero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0453-43	FECHA:	17/11/2025



foto 1. sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




foto 2. sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



foto 3. sustitucion de torta de concreto



foto 4. sustitucion de canal de PVC



foto 5. reparacion de cuneta de concreto




foto 6. reparacion de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leslie Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

