



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ALMENDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0454-43	FECHA:	3/10/2025



FOTO 1. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



FOTO 2. SUSTITUCION DE CHAPA



FOTO 3. SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



FOTO 4. MANTENIMIENTO EN BALCON DE METAL



FOTO 5. SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1,100 LITROS




FOTO 6. REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deyli Paola Sinteron

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

