

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO ☐      DURANTE ☒      POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN                       | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRES          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL ALMENDRO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-04-0454-43               | FECHA:                         | 20/11/2025          |



FOTO 1. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



FOTO 2. SUSTITUCION DE CHAPA



FOTO 3. SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO




FOTO 4. MANTENIMIENTO EN BALCON DE METAL



FOTO 5. SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1,100 LITROS



FOTO 6. REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Deyli Paola Sinturion Ical*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

