

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ALMENDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0454-43	FECHA:	9/12/2025



FOTO 1. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA




FOTO 2. SUSTITUCION DE CHAPA



FOTO 3. SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



FOTO 4. MANTENIMIENTO EN BALCON DE METAL



FOTO 5. SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1,100 LITROS



FOTO 6. REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deyli Paola Sintunua Tzuc
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

