

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CRUCE A LA COLORADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUCE A LA COLORADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0499-43	FECHA:	16/01/2025



Foto 1: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones



Foto 3: Sustitución de cemento líquido



Foto 4: Sustitución de puerta




Foto 5: Mantenimiento en puerta, lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CRUCE A LA COLORADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUCE A LA COLORADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0499-43	FECHA:	16/01/2025



Foto 7: Mantenimiento a portones de metal

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

