

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1055-43	FECHA:	17.01-2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA



SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

