

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1056-43	FECHA:	20/10/2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



FOTO 3. MEJORAMIENTO DE PISO LISO, POR CERAMICA



FOTO 4. SUSTITUCION DE CANAL DE PVC



FOTO 5. SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS



FOTO 6. REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAN ANDRES, PETEN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SAN ANDRES, PETEN