

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1961-42	FECHA:	30/10/2025



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquedala alizinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustrución de balcones de metal.



Foto 4: Sustrución de piso liso por piso cerámico.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: Sustrución inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del representante de la comunidad

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1961-42	FECHA:	30/10/2025



Foto 7: Reparacion en muros y cernidos de paredes.

Foto 8:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

