

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐




DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-1961-42	FECHA:	11/12/2025



Foto 7: Reparación en muros y cernidos de paredes.



Foto 8:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Signature]

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1961-42	FECHA:	11/12/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada alizinc calibre 26




Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de balcones de metal.



Foto 4: Sustitución de piso liso por piso cerámico.




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: Sustitucion inodoro.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público