

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-1961-42	FECHA:	11/12/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquedala alizinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de balcones de metal.



Foto 4: Sustitución de piso liso por piso cerámico.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitucion inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-1961-42	FECHA:	11/12/2025




Foto 7: Reparación en muros y cernidos de paredes.

Foto 8:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--