

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BAYALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2110-43	FECHA:	25/05/2025




FOTO 1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA lijado, cambio de tubo, lijado, sujeciones, aplicación de pintura



FOTO 2. SUSTITUCION DE BALCON DE METAL



FOTO 3. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 4. SUSTITUCIÓN DE INODOROS



FOTO 5. SUSTITUCION DE LAVAMANOS



FOTO 6 SUSTITUCION DE PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Suchite

Firma y sello del Presidente de la OPE



Maria Suchite

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BAYALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2110-43	FECHA:	25/05/2025



FOTO 7. SUSTITUCION DE TUBERIA PRINCIPAL



FOTO 8. SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 1.700 LITROS



FOTO 9. SUSTITUCION DE PILA DE 2 LAVADEROS



FOTO 10. SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA incluye chimenea y plancha de metal



FOTO 11 REPARACION DE CERCO DE ALAMBRE DE PUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Suanite

Firma y sello del Presidente de la OPF



Maria Suanite

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

