


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2138-42	FECHA:	8/10/2025



FORO 1 SUSTITUCION DE CHAPA



2. SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



3. SUSTITUCION DE VENTANA DE MADERA, POR METAL MAS VIDRIO



4. SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



5. MEJORAMIENTO DE PISO LISO, POR CERAMICO



6. SUSTITUCION DE BARDA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la CPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2138-42	FECHA:	8/10/2025



7. REPARACION DE MURO DE CONTENCION



FOTO 8 MANTENIMIENTO A PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

