

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REY BALANTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2141-42	FECHA:	9/11/2025



FOTO 1 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




FOTO 2. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 3. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS



FOTO 4. SUSTITUCION DE CHAPA



FOTO 5. SUSTITUCION DE BALCON DE METAL



FOTO 6. PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Julia Garcia Rios
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO REY BALANTU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2141-42	FECHA:	10/11/2025



FOTO 7. SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



FOTO 8. SUSTITUCION DE PLAFONERAS




FOTO 9. SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES




FOTO 10. SUSTITUCION DE TOMAORRIENTES DOBLES



FOTO 11. REPARACION DEL CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Julia García Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

