

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andres
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Habanero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2459-42	FECHA:	3/12/2025



foto 1. sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




foto 2. sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



foto 3. sustitucion de torta de concreto



foto 4. reparacion de muro perimetral de block



foto 5. reparacion de tubo hg y malla galvanizada



foto 6. sustitución de pila de cemento 2 lavaderos con capacidad de 275 galones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leslie Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

