

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PASADITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2466-42	FECHA:	25/05/2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE BALCON



FOTO 2. SUSTITUCION DE PUETAS EN SERVICIO SANITARIO



FOTO 3. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL



FOTO 4. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 5. SUSTITUCION DE COCINA RURAL COMPLETA INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



FOTO 6. SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.R.F. de PARVULOS
ANEXA
E.O.R.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
CASERIO LA PASADITA
SAN ANDRES, PETEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PASADITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2466-43	FECHA:	25/05/2025




FOTO 7. SUSTITUCION DE PILA DE 2 LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

