



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUCE PERDIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2746-43	FECHA:	25/05/2025



FOTO 1. SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 2. REPARACION DE MURO




FOTO 3. SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL INCLUYE CHIMENEA Y PANCHA DE METAL



FOTO 4. INSTALACION DE AZULEJO EN MUEBLE DE COCINA




FOTO 5. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALIZIN CALIBRE 26.



FOTO 6. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUCE PERDIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-042746-43	FECHA:	25/05/2025



FOTO 7. SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 8. SUSTITUCION DE BALCON DE METAL



FOTO 9. SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1,700 LITROS




FOTO 10. PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



FOTO 11. REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

