

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

FORMA-PC-01
01/01/2015

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSÉ LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-289743	FECHA:	03/10/2015




FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL




FOTO 3. SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 4. SUSTITUCION DE BALCON DE METAL




FOTO 5. SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO




FOTO 6. SUSTITUCION DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la CIP

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativos Públicos



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PM-107-77
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2897-43	FECHA:	03/10/2025




FOTO 7. SUSTITUCION DE MIGITORIO




FOTO 8. SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL



FOTO 9. REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




FOTO 10. SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES




FOTO 11. SUSTITUCION DE PLAFONERAS




FOTO 12. SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y sello del Secretario del Centro Escolar Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PR-108-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSÉ LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2897-43	FECHA:	03/10/2015




FOTO 13. SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES




FOTO 14. REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO




FOTO 15. SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA INCLYE CHIMENEA Y PLANCHA




FOTO 16. REPARACION DE AZULEJO EN MUEBLE DE COCINA

Observación: Si es necesario separación de las fotos, adjuntarlas y actualizar el presente de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y sello del Secretario de la OPE

