

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSÉ LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2897-43	FECHA:	11/12/2025



FOTO 7. SUSTITUCION DE MIGITORIO



FOTO 8. SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL



FOTO 9. REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 10. SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



FOTO 11. SUSTITUCION DE PLAFONERAS






FOTO 12. SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSÉ LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2897-43	FECHA:	11/12/2025



FOTO 7. SUSTITUCION DE MIGITORIO



FOTO 8. SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL



FOTO 9. REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 10. SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



FOTO 11. SUSTITUCION DE PLAFONERAS




FOTO 12. SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.D.F. ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---