

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSÉ LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2897-43	FECHA:	19/12/2025




FOTO 7. SUSTITUCION DE MIGITORIO




FOTO 8. SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL



FOTO 9. REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 10. SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



11. SUSTITUCION DE PLAFONERAS



12. SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
---	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSÉ LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2897-43	FECHA:	22/12/2025



FOTO 1 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



FOTO 3 SUSTITUCION DE PUETRA



FOTO 4. SUSTITUCION DE BALCON DE METAL





FOTO 5. SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



FOTO 6. SUSTITUCION DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

