

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BAYALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-3210-42	FECHA:	9/09/2025




FOTO 1 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




FOTO No. 3 SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 4. SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



FOTO 5. SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



FOTO No. 6 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maria Suchite</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Yanir</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

