

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BAYALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-3210-42	FECHA:	20/11/2025




FOTO 1 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




FOTO No. 3 SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 4. SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



FOTO 5. SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



FOTO No. 6 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, justificando el número de hojas.

<i>Maria suchito</i> Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	<i>Y. J. J. J.</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--