

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 428	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4068-45	FECHA:	20/10/2025



foto 1. sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2. mantenimiento a estructura de soporte de metal



foto 3. sustitucion de puertas



foto 4. mantenimiento a balcones de metal.



foto 5. pintura en muros exteriores e interiores



foto 6. sustitucion de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 428	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4068-45	FECHA:	20/10/2025



foto 7 sustitucion de focos ahorradores




foto 8. sustitucion de plafoneras



foto 9. sustitucion de interruptor doble



foto. 10 sustitucion de tomacorrientes dobles




foto 11. reparacion ndel cableado electrico



foto 12 reparacion de muro de contencion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--