

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 428	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4068-45	FECHA:	14/11/2025



foto 1. sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2. mantenimiento a estructura de soporte de metal



foto 3. sustitucion de puertas




foto 4. mantenimiento a balcones de metal.



foto 5. pintura en muros exteriores e interiores



foto 6. sustitucion de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Jackeline Noatango</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello del Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 428	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4068-45	FECHA:	14/11/2025




foto 7 sustitucion de focos ahorradores



foto 8. sustitucion de plafoneras



foto 9. sustitucion de interruptor doble



foto. 10 sustitucion de tomacorrientes dobles




foto 11. reparacion ndel cableado electrico



foto 12 reparacion de muro de contencion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jackeline

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

