

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 476 SAN JORGE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4069-45	FECHA:	10/9/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquedala alizinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Mantenimiento a balcon de metal



Foto 6: Sustitución piso torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

candelaria nuñez P candelaria nuñez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 476 SAN JORGE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4069-45	FECHA:	10/9/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: Sustitución de Focos ahorradores




Foto 9: Sustitución de plafoneras



Foto 10: Sustitución de Interruptores Dobles



Foto 11: Sustitución de Tomacorrientes Dobles



Foto 12: Sustitución de Flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

candelaria nuñeZP candelaria nuñeZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 476 SAN JORGE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4069-45	FECHA:	10/9/2025




Foto 13: Sustitución de Tablero de Flipones



Foto 14: Reparación de cableado eléctrico



Foto 15: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Foto 16:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Candelaria Nuñez P. Candelaria Nuñez</i> Firma y Sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--