

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

1.

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 476 SAN JORGE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4069-45	FECHA:	10/9/2025




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquedala alizinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Mantenimiento a balcon de metal




Foto 6: Sustitución piso torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Ruiz P. Candelaria Ruíz
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 476 SAN JORGE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4069-45	FECHA:	10/9/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de Focos ahorradores



Foto 9: Sustitución de plafoneras



Foto 10: Sustitución de Interruptores Dobles




Foto 11: Sustitución de Tomacorrientes Dobles



Foto 12: Sustitución de Flapones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

candelaria nuñez p candelaria nuñez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO. 476 SAN JORGE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4069-45	FECHA:	10/9/2025



Foto 13: Sustitución de Tablero de Filpones



Foto 14: Reparación de cableado eléctrico



Foto 15: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios




Foto 16:



Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

candelaria nuñez P candelaria nuñez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

