



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROF. OSCAR ROLANDO CRUZ CHATA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NORESTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4188-43	FECHA:	14/01/2025



Foto1: sustitucion de deposito de agua 1700 LT



Foto 2: Sustitución de inodoro



Foto 3: Mantenimientos de balcones de metal



Foto 4: Sustitución lavamanos



Foto 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: Pintura En muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público