

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NORESTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4190-42	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: Cubierta de la mina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Piso



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Reparación de RED drenaje y red de agua potable



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NORESTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4190-42	FECHA:	10/09/2025



Foto7: Fabricación de ventanas



foto 8: Reparación de cocina



Foto 9: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 10: ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--