

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NORESTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-4190-42	FECHA:	8/12/2025



Foto 7: Fabricación de ventanas



foto 8: Reparación de cocina



Foto 9: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 10: ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--