

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LACANDON, LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0007-42	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustrucción de balcones de metal



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Maria del Carme

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

DIRECTOR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LACANDON, LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0007-42	FECHA:	2/12/2025



Foto 7 :REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marra del Carmen

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

