

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LACANDON, LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0007-42	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustitución de balcones de metal




Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maria del carmen
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LACANDON, LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0007-42	FECHA:	15/11/2025




Foto 7 :REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maría del Carmen Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--