

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LACANDON, LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0007-42	FECHA:	12/3/2025



Foto 1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal





Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LACANDON, LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0007-42	FECHA:	3/12/2025



Foto 7 :REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marra del Carmen Firma y sello del Presidente de la	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--